



Scala 1:500
0 metri

Legenda

- Limiti aree del Centro Storico
 - Limiti isolati
 - Limiti unità edilizia
 - A1/F4 Numero unità edilizia
- Stato di conservazione statica**
- Buona
 - Mediocre
 - Cattiva
 - Pessima
- Delimitazione isolati**
- Isolato A
 - Isolato B
 - Isolato C
 - Isolato D
 - Isolato E
 - Isolato F
- Fonte:
- Foto aerea, agosto 1987
- Indagini e rilievi urbanistici

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO (OR)
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

- ANALISI -
STATO DI CONSERVAZIONE STATICA

DEFINITIVO

Gruppo del lavoro		ASSO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA	
Arch. Piero Paolo Maras		Arch. Irene Pasquella	
Via S. Antonio, 5 06060 Villa Sant'Antonio (OR) Tel. 0753 94677 / 075 3941438 Email: maraspaolo@libero.it		Via S. Antonio, 5 06060 Villa Sant'Antonio (OR) Tel. 0753 94677 / 075 3941438 Email: maraspaolo@libero.it	
Comitente		VIAI	
Comune di Villa Sant'Antonio		#Responsabile del Servizio	
Via S. Antonio, 5		Geneti, Rossella Acti	
Tel. 0753 94677 / 075 3941438		Architetto: Pasquella	
#Pr.	Fornito	Data	Aggiornamento
EP_205_14975436	Feb/2018	Giugno 2018	
			Scala
			1:500
			12