



Scala 1:500  
0 50 100 metri

### Legenda

- Limiti area del Centro Storico
- Limiti isolati
- Limiti unità edilizia
- A1/F4 Numero unità edilizia

### Caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici

- Valore architettonico e ambientale
- Notevole valore ambientale
- Medio valore ambientale
- Scarso valore ambientale
- Nullo valore ambientale
- Edificio in contrasto con il patrimonio edilizio storico
- Parade
- Arco
- Loggione

### Delimitazione Isolati

- Isolato A
- Isolato B
- Isolato C
- Isolato D
- Isolato E
- Isolato F

Fonte:  
- Foto aerea, agosto 1987,  
- Indagine e rilievo diretto.

## COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO (OR)

### PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

#### - ANALISI -

#### CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI DEGLI EDIFICI

DEFINITIVO

Gruppo di lavoro		ASSOCAZIONE TEMPORANEA	
Arch. Piero Paolo Maras		Arch. Tiziana Pasceduta	
Via S. Antonio, 106 06039 Villa Sant'Antonio - OR - Tel. 0783 946077 - Fax 0783 944138 Email: pmaras@comuneor.it		Via S. Antonio, 106 06039 Villa Sant'Antonio - OR - Tel. 0783 946077 - Fax 0783 944138 Email: pmaras@comuneor.it	
Comitato		VIAI	
Comune di Villa Sant'Antonio		#Responsabile del Servizio	
Via A. Moro, 5		Genesi, Rossella Achi	
Tel. 0783 946077 - Fax 0783 944138		Architetto: Paschi	
#19	Fornito	Data	Aggiornamento
FP_205_1975/2016	Ed. 1/2016	Giugno 2016	1:500
			<b>15</b>